


28MM 300X510 CM QBH2 (ART 7211IMG)



WOODLANDS

QUALITY CABINS



GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST

-



































LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE

Onderdelenlijst
Liste d'inventaire

Typ


QBH2 GAR 300x510 cm

7211IMG


| Artikel nr Nr Article | Afmeting / Dimension | | | # | Functie / Fonction |
|---|----------------------|------|-----|-----------|--|
| | A | B | C | | |
|  QBH/HP/2160/2140IMG | 2160 | 2140 | 20 | 4 | hoekprofiel / profile de coin |
|  599927IMG | 1995 | 34 | 28 | 5 | midden versterking / renfort du milieu |
|  QBH2/TG/0300/2IMG | 300 | (-) | (-) | 30 | voorwand / façade |
|  QBH2/TG/5030/2IMG | 5030 | (-) | (-) | 29 | zijwand / paroi latérale |
|  QBH2/TG/2930/2IMG | 2930 | (-) | (-) | 1 | plank boven deur / planche au dessus de la porte |
|  QBH2/TG/2930/2IMG | 2930 | (-) | (-) | 16 | achterwand / paroi arrière |
| 17 | | | | | |
|  QBH2/TG/0360/1/FLIMG | 360 | 350 | (-) | 3 | links naast raam / à gauche de la fenêtre |
|  QBH2/TG/0360/1/FRIMG | 360 | 350 | (-) | 3 | rechts naast raam / à droite de la fenêtre |
|  QBH2/TG/QQ001IMG | 400 | 380 | (-) | 3 | tussen de ramen / entre les fenêtres |
|  QBH2/PLK/5030/2IMG | 5030 | (-) | (-) | 2 | hoogste plank zijkant / planche supérieure paroi latérale |
|  QBH2/PLK/2930/2IMG | 2930 | (-) | (-) | 2 | hoogste plank voor- & achterkant / planche supérieure façade et paroi arrière |
|  QBH2/R3/1975IMG | 1975 | (-) | (-) | 2 | 3 delig raam / fenêtre 3 vitres |
|  599925IMG | 1975 | 40 | 15 | 4 | horizontale raamlat / parclose horizontale |
|  599923IMG | 271 | 40 | 15 | 8 | verticale raamlat / parclose verticale |
|  QBH2/DD/1140IMG | 1885 | 1140 | (-) | 1 | linker poortvleugel voor slot / battant gauche pour serrure |
|  QBH2/DDR/1140IMG | 1885 | 1140 | (-) | 1 | rechter poortvleugel / battant droite |
|  S/015/080/1865IMG | 1865 | 80 | 15 | 2 | verticale slaglat deur / chambranle vertical |
|  S/015/080/2420IMG | 2420 | 80 | 15 | 1 | horizontale slaglat deur / chambranle horizontal |
|  S/015/054/1890IMG | 1890 | 54 | 15 | 2 | doorgang / ébrasement |
|  S/015/054/1852IMG | 1852 | 54 | 15 | 1 | makelaar deur / latte de cache porte |
|  S/028/045/2420IMG | 2420 | 45 | 28 | 1 | deurkader hor. / cadre de porte hor. |
|  S/028/045/1900IMG | 1900 | 45 | 28 | 2 | deurkader vert. / cadre de porte vert. |
|  S/028/120/2890IMG | 2890 | 120 | 28 | 7 | dakbalk / panne |
|  S/028/120/2846IMG | 2846 | 120 | 28 | 2 | steunplank dak zijkant / poutre de renfort toit côté latéral |
|  S/028/120/4946IMG | 4946 | 120 | 28 | 2 | steunplank dak voor- achterkant / poutre de renfort toit côté façade et paroi arrière |
|  OSB3/018/2440/590 | 2440 | 590 | (-) | 10 | OSB dakplaat / panneau de toit OSB |
|  OSB3/018/1220/590 | 1220 | 590 | (-) | 1 | OSB dakplaat / panneau de toit OSB |
|  PLXH/0292/0621 | 621 | 292 | 4 | 6 | plexi helder / plexi transparent |
|  EPDM/3100/5200 | 3100 | 5200 | (-) | 1 | EPDM folie / bâche EPDM |
|  406001 | | | | 1 | regenafvoer / évacuation d'eau |
|  402003 | 2000 | 80 | (-) | 1 | regenafvoer buis / évacuation d'eau tube |
|  ALU/L/3010 | 3010 | (-) | (-) | 2 | alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit |
|  ALU/L/5110 | 5110 | (-) | (-) | 2 | alu hoekprofiel op het dak / profilé en aluminium sur le toit |
|  B/7211 | | | | 1 | zak beslag / sachet quincaillerie |

28MM 300X510 CM QBH2 (ART 7211IMG)


VOORZIJDE - FACADE




VOORWAND - FACADE



ZIJWAND - PAROI LATERALE







ACHTERWAND - PAROI ARRIERE



DAK - TOITURE

verdeling OSB - répartition OSB





OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.

















ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

NL: ZELF TE VOORZIEN - **FR:** MATERIEL A PREVOIR SOIMEME



B/7211

aantal / nombre

| | | |
|--|---|-----|
| Slot - Serrure (knoblock 45-62mm) (Ref = 333004) |  | 1 |
| Staartgrendel - Verrou baïonnette (300mm) (Ref = 300005) |  | 2 |
| Scharnier paumelle zwaar links - Charnière paumelle lourd gauche (Ref = 300012) |  | 4 |
| Scharnier paumelle zwaar rechts - Charnière paumelle lourd droit (Ref = 300011) |  | 4 |
| Hoekijzer groot - Equerre grand (60x60x40) (Ref = 300024) |  | 2 |
| Balkdrager rechts - Support de poutre droite (Ref = 300033) |  | 7 |
| Balkdrager links - Support de poutre gauche (Ref = 300034) |  | 7 |
| Meetlint 126mm - Mètre ruban 126mm (Ref = 399004) |  | 2 |
| Schroeven - Vis | | |
| Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse (Ref = 310002) |  | 28 |
| 25mm (Ref = 310018) |  | 202 |
| 35mm (Ref = 310007) |  | 22 |
| 40mm (Ref = 310015) |  | 84 |
| 50mm (Torx®) (Ref = 310012) |  | 605 |
| Goten - Gouttières | | |
| Bocht - Coude (90°) (Ref = 402006) |  | 1 |
| Bevestigingsbeugel - Fixation (Ref = 403001) |  | 2 |
| Mof - Manchon (Ref = 505002) |  | 1 |